2 No. Fail WP169 B Semarak DMY more stone. Rajah di muka

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN	Ke Stn.	Sudut Pugak (±)	Jarak	Suhu 29/4/23	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktamat						
65	239 27 51	59 27 51	77 52 56	64	77 52 56	75	H	52.651			52.651
(64)											
75	77 52 56	257 52 56									
	pkB										
64	257 52 56	77 52 56	99 10 09	75	99 10 09	76	H	90.453			90.453
(75)											
76	99 10 09	279 10 09									
	pkB										
75	279 10 09	99 10 09	106 07 07	76	106 07 07	77	H	6.212			6.212
(76)											
77	106 07 07	286 07 07									
	pk										
75	S. O. A.		2 36 46	76	2 36 46	78	H	91.592			91.592
(76)											
78	2 36 46	182 36 46									
	pkB										
76	182 36 46	2 36 46	97 41 08	78	97 41 08	79	H	69.386			69.386
(78)											
79	97 41 08	277 41 08									
	pkB										
79-80	123 03 99			79	123 03 99	80	H	195.819	pkLE		195.819
79-81	140 36 07			79	140 36 07	81	H	5.963	pkLE		5.963
79-82	236 55 13			79	236 55 13	82	H	7.525	pkLE		7.525