

No. Fail JM2223 Top Glove Tower Setia Alam

Rajah di muka

[illegible]


Rajah di muka

No. Fail

No. Fail												
Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN		Ke Stn.	Sudut Pukak ($\pm$)	Jarak	Suhu	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktammat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktammat							
0 - 11	137 95 50			10	137 95 50	11	H	8.740			PL	8.740
3 - 12	211 93 90			3	211 93 90	12	H	6.000			PL	6.000

No. Fail _____

Rajah di muka



Top of level from Station

Location

9

Client

TM 2223

Date

Purpose

From To RL of Station Inst. Ht. Bearing Vertical Angle + or -

Lower Wire Middle Wire Upper Wire

Ge. No.

Horiz. Dist.

Ht. Diff. + or -

RL of Inst.

RL Centre Reading

m

RL Object

Remarks

1.5534

2.0137

1.5083

1.3097

1.2274

1.9820

1.9897

1.1412

8.1753

7.715

8.2244

8.421

8.5815

8.3269

8.3192

78m F22949

F1102

F1101 / 78m F22949

F1103

F2 / GAS

F1104

F1105

F1106 / 78m F22950 (Sample)

BM 85018

GAS Level: 3.470

BM Level: 3.305

70.165

Level on F2/GAS

GAS Level: 8.586

constant: -0.165

8.421