

No. Fail *J2 282 Country Heights Kajang.*

Rajah di muka

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN	Ke Stn.	Sudut Pukak (±)	Jarak	Suhu	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktamat						
	Datum Danjaya			2	96 29 80	1	4	89.735			89.735
				pk.B	A3 Ak.	pk.B					
					Agn 114						
	1	96 29 80	276 29 80	277 25 03	2	277 25 03	3	4	91.375		91.375
2	3	277 25 03	97 25 03								
		pk.B									
2-7	70 56 12			2	70 56 12	7	4	20.895		pk.L ←	20.895
2-5	358 28 08			2	358 28 08	5	4	97.855		pk.L	97.855
3-6	12 09 39			3	12 09 39	6	4	3.870		pk.L ←	3.870
1-7	52 36 30			1	52 36 30	7	4	19.689		pk.L ←	19.689
1-8	153 36 59			1	153 36 59	8	4	10.202		BKL	10.202
1-9	211 13 35			1	211 13 35	9	4	98.689		pk.L ←	98.689
							</				

27

Location

Purpose

[illegible]