No. Fail JZ 272 Wangsa 9 Asbuilt Level 20 **Rajah di muka**

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN	Ke Stn.	Sudut Pugak (±)	Jarak	Suhu 3/9/16	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktamat						
B	233 29 16	53 29 16	273 09 33	60	273 09 33	2001	H	117.361			117.3
60											
2001	273 09 33	93 09 33									
60	93 09 33	273 09 33	23 57 16	2001	23 57 16	2003	H	12.429			12.42
2001											
2003	23 57 16	57 57 16									
	pk.B										
2003 - A	58 13 35			2003	58 13 35	A	H	11.080		pk.B	11.08
2003 - B	160 21 01			2003	160 21 01	B	H	0.852		pk.B	0.85
2003 - C	199 42 57			2003	199 42 57	C	H	19.139		pk.B	19.13
2003 - D	322 57 12			2003	322 57 12	D	H	13.160		pk.B	13.16