

No. Fail J2 319 Seremban 2 (Labu)

Rajah di muka _____

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN		Ke Stn.	Sudut Pukak ($\pm$)	Jarak	Suhu	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktamat							
	Datun	Daripada		2	78 1310		1	4	77.312	19/11/17		77.312
	m/s 21 R/											