No. Fail JZ 272 Wangsa 9 Setting Out Level 8 (block 8) Rajah di muka

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN	Ke Stn.	Sudut Pugak (±)	Jarak	Suhu 17/1/17	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktamat						
13	53 03 52	233 03 52		12		13	4	79.035			79.035
12											
13	53 03 52	233 03 52	30) 39 21	12	30) 39 21	70	4	60.959			60.959
12											
70	30) 39 21	210) 39 21									
	pk.B (RM)										
70 - 71	255 35 50	13.950	pk.B (RM)								
70 - 72	255 35 50	31.685	pk.B (RM)								
70 - 73	216 59 41	17.231	pk.B (RM)								