No. Fail JR 272 Wangsa 9 block A Cu/ 27.

Rajah di muka

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN	Ke Stn.	Sudut Pugak (±)	Jarak	Subu	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktamat						
201	399 5911			200	399 5911	201	H	16.726	23/10/20		16.726
200											
			Cu/ 20								
00 - X1	396 1329			200	396 1329	X1	H	16.792			16.792
00 - X2	398 2905			200	398 2905	X2	H	2.826			2.826
00 - X3	169 5230			200	169 5230	X3	H	18.228			18.228
291	166 0603			290	166 0603	291	H	18.578			18.578
290											
290 - X1	395 5608			290	395 5608	X1	H	16.516			16.516
290 - X2	396 9930			290	396 9930	X2	H	2.899			2.899
290 - X3	165 0752			290	165 0752	X3	H	18.207			18.207
	Setting Out RM.										
290 - RM1	395 5611			290	395 5611	RM1	H	16.339			16.339
290 - RM2	397 3151			290	397 3151	RM2	H	2.866			2.866
290 - RM3	165 1799			290	165 1799	RM3	H	18.356			18.356