No. Fail SCC (JS 97) Sri Bintang Grid Line 2 Rajah di muka

| Stesen | BEARING / SUDUT | | | Dari Stn. | GARISAN | Ke Stn. | Sudut Pugak (±) | Jarak | Suhu 2/11/2012 | Jarak Antara Tiang | Jarak Muktamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyilang Kiri | Penyilang Kanan | Purata | | Bearing Muktamat | | | | | | |
| | Datum Danjeda FB n/s/ | | | 30 | 99 48 53 | 3 | H | 36.090 | | | 36.090 |
| 3 | 99 48 53 | 2) 99 48 53 | 3) 59 83 | 30 | 3) 59 83 | 2 | H | 50.80) | | | 50.80) |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3) 59 83 | 2) 59 83 | | | | | | | | | |
| 30-50 | 3 56 16 | | | 30 | 3 56 16 | 50 | H | 10.879 | | pkB | 10.879 |
| 30-51 | 83 50 22 | | | 30 | 83 50 22 | 51 | H | 20.718 | | pkB | 20.718 |
| 30-52 | 70 19 22 | | | 30 | 70 19 22 | 52 | H | 21.263 | | H/WP | 21.263 |
| 30-53 | 5 21 38 | | | 30 | 5 21 38 | 53 | H | 17.909 | | pkB | 17.909 |
| 30-54 | 23 05 48 | | | 30 | 23 05 48 | 54 | H | 39.259 | | pk B | 39.259 |
| 30-55 | 53 19 21 | | | 30 | 53 19 21 | 55 | H | 42.388 | | H/WP | 42.388 |