No. Fail JZ272 Wangsa 9 Block A Lot 99. Rajah di muka

Stesen	BEARING / SUDUT			Dari Stn.	GARISAN	Ke Stn.	Sudut Pugak (±)	Jarak	Suhu 30/11/21	Jarak Antara Tupang	Jarak Muktamat
	Penyilang Kiri	Penyilang Kanan	Purata		Bearing Muktamat						
701	166 091			700	166 091	701	H	18.958			18.958
700											
			Lot 70								
700-X1	375 563			700	375 563	X1	H	16.671			16.671
700-X2	375 472			700	375 472	X2	H	3.101			3.101
700-X3	165 1830			700	165 1830	X3	H	18.109			18.109
771	165 7920			770	165 7920	771	H	18.950			18.950
770											
			Lot 99								
770-X1	376 7716			770	376 7716	X1	H	16.208			16.208
770-X2	350 5950			770	350 5950	X2	H	2.645			2.645
770-X3	169 3783			770	169 3783	X3	H	18.579			18.579

Setting Out RM

770-RM1	376 462		770	376 462	RM1	H	16.068	pkB		16.068
770 RM2	352 5100		770	352 5100	RM2	H	2.610	pkB		2.610
770-RM3	169 3502		770	169 3502	RM3	H	18.633	pkB		18.633
RM2-RM4	255 3550		RM2	255 3550	RM4	H	9.670	pkB		9.670