


Jalan Enggang -

RUJUKAN	BEARING	JARAK
1	93°16'00"	5,056
2	137°04'30"	6,543
3	43°54'50"	6,756
4	135°35'00"	6,398
5	315°33'50"	6,173
6	1°09'50"	3,543
7	14°36'20"	3,779
8	5°27'30"	3,879
9	92°53'50"	4,570
10	93°25'50"	4,912



NOTA:
DAHLUNYA LOT 7574,7575,7576,7577,
7578 & 8299 (PA55052 & 55053)
Asas Koordinat GDM2000 Cassini-Soldner

FAIL UKUR PUBLSEL1391_2013

FAIL PEJ. TANAH PTG.NO 2/47/2012(PM)

DILULUSKAN OLEH

"Saya St. Shenrezi Bi Zhinudini seorang juncuk Tanah Berahen di bawah Alas Juncuk Tanah Berahen (359 Alas 458) memperoleh beasiswa pangkutan dari mana beliau telah berangkat telah diberikan dan dimana dia telah oleh saya etau diaman, karena saya sendiri secara langsung di lapangan bersama-mula mengkil. Perahu-perahu juncuk Tanah Berahen, dan beasiswa telah ini secara tepat melalui pangkutan yang telah disampaikan pada 8 Desember Januari 2013.

Baiknya saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas salah belingnya ukuran ini. Berantah 5 halbulan Jun 2013.

Bahawa saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas salah betulnya ukuran ini.
 Bertarikh 5 haribulan Jun 2013.

Bertarikh 5 hari bulan Jun 2013.

Juruk Tanah Yang Dilesen Di Bawah Akte 458"

Juruk Tanah Yang Dilesen Di Bawah Akte 458"



SEL 490 Jelatic

ÀHAMAD BIN ZAKARIA
Pengarah Ukur Dan Pemetaan Selangor

